

CORRECCIONES DE ERRORES MATERIALES DEL PGOU  
Noviembre 2012

**INDICE TOMOI**

Correcciones anteriores no admitidas por la Dirección General de Urbanismo, por no formar parte de la Resolución de Aprobación Definitiva:

- 0.1 Actualizaciones Capítulos Segundo y Tercero del Título VIII de la Memoria Propositiva.
- 0.3. Artículo 11.1.9. Denominación PA-LE.22 (97).
- 0.6. Artículo 14.3.1. Título del plano del SNU.

Otras correcciones.

- 4. CTP-1 en vez de equipamiento en La Araña.
- 5. Errores y actualización de fichas: PA-CA.3 (97), PAM-T.6 (97), PAM-T.2 (97), y PA-T.7 (97).
- 6. Error calificación-alineación de la ficha PAM-G.2 (83).
- 7. Corrección de calificación de equipamiento en Ampliación de Universidad.
- 8. Rectificación de la trama de color de la calificación de la Barriada San José del Viso.
- 10. Error en ficha GA-G.3 (97) Villa Rosa II.
- 11. Artº 12.4.1. Se añade Perchel Sur C-4.
- 12. Rectificación de alineación en Plaza de San Juan de Dios.
- 13. Error de calificación como equipamiento de parcela en C/ Trinidad Grund, 22.
- 14. Identificación como productivo 4 de zona productiva en Granja Suárez.
- 16. Corrección ámbito equipamiento traseras C/ Alcazabilla.
- 17. Corrección discordancia con el PEPRI zona libre C/ Barroso.
- 18. Corrección de error en nomenclatura PA-CA.3 (83) M.
- 19. (PP-3009/11) Alineaciones en C/ León Tolstoi. Universidad.
- 20. Doble alineación de la edificación existente en el tramo de Calle Salmos y Job.
- 21. Se completa la protección de todo el ámbito del Cementerio San Miguel.
- 22. Tipo de equipamiento según PPO. Eliminación del verde local en la zona anexa al arroyo de Cantos.

## INDICE TOMO II

26. Corrección de error de la alineación en C/ La Hoz.
27. Corrección de error de alineación en C/ Frigiliana.
28. Corrección error alineación en Mangas Verdes. PA-PD.10 (83).
30. Corrección de errores y actualización ficha PAM- LO.2 (97). El Pato.
31. Corrección de la alineación de equipamiento en el PA-LO.1 (83).
32. Corrección de omisión de ficha del PAM.P.3 (83).
33. Inclusión de la subestación Europa de Endesa dentro del AR.UE. SUNC-R-P.2.
34. Corrección de errores en el Plano de Protecciones del PEPRI Centro.
35. Correcciones de errores en el Estudio Económico Financiero en relación con el PEIB-2010.
36. Inclusión de Unidad por Compensación Cristo de la Epidemia del PEPRI Centro.
37. Redelimitación del Sistema Técnico Cerrado de Calderón.
38. Ampliación calificación Productivo en urbanización Florisol.
39. Corrección de objetivos de la Ficha del SUNC-CA.17.
40. Corrección en el ámbito del equipamiento privado del PA-CA.8 (97) "Carrocerías".
41. Corrección de errores aritméticos entre ficha y memoria del SUNC-R-P.2 Camino de San Rafael.
42. Corrección de error en el apartado 2 del artículo 14.4.1. Sierra de Churriana de la Normativa.
43. Corrección de errores numéricos en la ficha del PA-LO.10 (97).
44. Corrección ámbito equipamiento privado en el Mayorazgo.
45. Corrección alineación en C/ Mateo Boyardo.