



Departamento de Actuaciones Urbanísticas
Servicio de Control Jurídico Administrativo
Sección de Registro Municipal de Solares

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS (RMSER)

Actualizado a marzo de 2023

INMUEBLES INCLUIDOS EN EL RMSER	
Expediente	Localización
RS 1999/16	MURO DE LAS CATALINAS Nº 6 (***)
RS 1999/18	PINILLOS Nº 8 (***)
RS 2000/01	VITAL AZA Nº 13 (***)
RS 2002/14	COTO DOÑANA Nº 22 (***)
RS 2003/18	CARRERA CAPUCHINOS Nº 15 y 17 (**)
RS 2009/02	SAN PEDRO ALCÁNTARA Nº 4 (PLAZA) (**)
RS 2009/05	COBERTIZO DEL CONDE Nº 13 (**)
RS 2009/08	VITAL AZA Nº 4 (*)
RS 2010/11	CARMELITAS Nº 20 (**)
RS 2011/03	CARRERA CAPUCHINOS Nº 38 (***)
RS 2011/05	CARRERA CAPUCHINOS Nº 33 (**)
RS 2011/07	POSTIGO JUAN BOYERO Nº 5 (***)
RS 2012/01	CAPUCHINOS Nº 22
RS 2012/02	CORONADO Nº 4 (*)
RS 2012/06	GAONA Nº 16 (*)
RS 2014/01	CARMELITAS Nº 12 (**)
RS 2014/05	NUÑO GOMEZ Nº 4 (**)
RS 2014/09	TOMAS DE COZAR Nº 15 (**)
RS 2014/10	BEATAS Nº 37 (*)
RS 2014/14	MARQUESA DE MOYA Nº 3 (*)
RS 2014/17	PLAZA DEL TEATRO Nº 5 (**)
RS 2014/18	VICTORIA Nº 53 (*)
RS 2014/20	PASEO DE SANCHA Nº 32 (**)
RS 2015/01	BEATAS Nº 47, PICADOR Nº 4 Y TOMAS DE COZAR Nº 16 (**)
RS 2015/05	TOMÁS DE CÓZAR Nº 27 (*)
RS 2015/06	TOMAS DE COZAR Nº 29 (*)
RS 2015/08	TOMAS DE COZAR Nº 31 Y 33 (*)
RS 2015/10	VICTORIA Nº 84 (**)
RS 2015/11	GRANADA Nº 34 (*)
RS 2015/14	DON JUAN DE MALAGA Nº 6 (*)
RS 2015/15	DON JUAN DE MALAGA Nº 4 (*)



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

ER-0049/2020



Departamento de Actuaciones Urbanísticas
Servicio de Control Jurídico Administrativo
Sección de Registro Municipal de Solares

INMUEBLES INCLUIDOS EN EL RMSER	
Expediente	Localización
RS 2015/17	MARIBLANCA Nº 14 (**)
RS 2015/18	PLAZA MONTAÑO Nº 5 (*)
RS 2015/19	TOMAS DE COZAR Nº 12 (**)
RS 2015/20	TOMAS DE COZAR Nº 14 (**)
RS 2015/21	PICADOR Nº 3 y 5 (**)
RS 2015/23	MARQUESA DE MOYA Nº 5 (**)
RS 2015/24	BIEDMAS Nº 14 (**)
RS 2015/25	POSTIGOS Nº 41 (*)
RS 2015/27	FRAILES 32 (**)
RS 2016/01	COBERTIZO DEL CONDE Nº 35 (**)
RS 2016/02	COBERTIZO DEL CONDE Nº 37 (**)
RS 2016/03	COBERTIZO DEL CONDE Nº 39 (**)
RS 2016/04	COBERTIZO DEL CONDE Nº 41 (**)
RS 2016/05	COBERTIZO DEL CONDE Nº 43 (**)
RS 2016/11	ALTILLO Nº 3-OLIVAR Nº 6 (**)
RS 2016/12	SAN FELIX DE CANTALICIO Nº 5-7 (**)
RS 2016/13	SAN FELIX DE CANTALICIO Nº 9-11(**)
RS 2016/14	MADRE DE DIOS Nº 19 (**)
RS 2016/15	MADRE DE DIOS Nº 21 (**)
RS 2016/16	CANASTEROS Nº 3 (*)
RS 2016/19	MONTSERRAT Nº 6
RS 2017/04	NUÑO GOMEZ Nº 6 (**)
RS 2017/06	REFINO Nº 8 (*)
RS 2017/08	LAGUNILLAS Nº 5 (**)
RS 2017/10	LAGUNILLAS Nº 26
RS 2017/14	MONTE SANCHA Nº 33 (**)
RS 2018/01	PORTAZGO Nº 5 (*)
RS 2018/02	STRACHAN Nº 9
RS 2018/04	GUERRERO Nº 6 (**)
RS 2018/05	HUERTO DEL CONDE Nº 15 (**)
RS 2018/06	VIENTO Nº 7; COBERTIZO DE MALAVER Nº 2 (*)
RS 2018/07	FERRÁNDIZ Nº 10 (*)
RS 2018/08	JUAN DE CASTELLANOS Nº 23 (**)
RS 2018/09	CARRETERÍA Nº 99 (**)
RS 2019/01	MADRE DE DIOS Nº 3 (*)
RS 2019/02	CRISTINA Nº 1; CARRIL Nº 3 (*)
RS 2019/09	MÁRMOLES Nº 52 Y 54 (**)
RS 2019/12	LIBERTAD Nº 1 ESQ. LLANO DE DOÑA TRINIDAD Nº 11 (**)
RS 2019/13	HUERTA DEL OBISPO Nº 14 Y 16 (**)
RS 2019/14	AGUSTÍN PAREJO Nº 39, FUENTECILLA Nº 21 ESQ.LLANO DE Dª TRINIDAD Nº 7 (**)





Departamento de Actuaciones Urbanísticas
Servicio de Control Jurídico Administrativo
Sección de Registro Municipal de Solares

(*) - Los expedientes señalados en letra de color **AZUL**, se encuentran en proceso de edificación o rehabilitación.

(**) - Los expedientes señalados en letra de color **VERDE**, se encuentran en tramitación de Licencia de Obras o Expediente de Planeamiento.

(***) - Los expedientes señalados en color **ROJO**, son aquellos cuya titularidad se encuentra en investigación.



ER-0049/2020